

Direction de l'inspection

EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **BIO-HC**
Name and location of the test facility Parc d'activités de Magellan,
14 rue Claude Chappe
33600 Pessac

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 6 au 7 février 2018
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * :
Status

A

Garantie de conformité aux BPL valant pour les études achevées avant le : 7 février 2018
Endorsement of the claim of compliance with GLP for studies performed before

Catégorie(s) d'éléments d'essai : Produits cosmétiques
Types of Test items

Domaine d'activité : Etudes de cytotoxicité, d'irritation et de corrosion cutanées et oculaires, de sensibilisation
Areas of expertise cutanée et de phototoxicité.

Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : A l'issue de l'inspection, le risque de manque de fiabilité et d'exactitude des
Observations (if applicable) données a été mis en évidence.
Chef de Pôle
Inspection des Essais

Fait à Saint-Denis (France), le :
Date of the statement

et 27 MARS 2018
des Vigilances
Corinne KIGER

- * A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;
B : conformité partielle aux B.P.L. avec déviations mineures ne remettant pas en cause la fiabilité des études (*minor deviations which do not affect the validity of studies conducted in the laboratory*) ;
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).

Code : Q13P_DOC_027_v07